

## **Tabla de contenido**

1.- Introducción.....	1
2.- Objetivos .....	2
2.1 Objetivo General.....	2
2.2 Objetivos específicos.....	2
2.3 Alcances .....	2
3.- Antecedentes .....	3
3.1 Cobre .....	3
3.1.1 Propiedades y aplicaciones.....	3
3.1.2 Soldabilidad del cobre .....	3
3.1.3 Métodos de soldadura por fusión.....	4
3.2 Soldadura por fricción .....	5
3.2.1 Soldadura por Fricción Rotacional [3, 31, 19] .....	6
3.2.1 Soldadura por Fricción Lineal.....	6
3.2.1 Soldadura por Fricción- Inercia .....	6
3.3 Soldadura por fricción- agitación .....	7
3.4 Fundamentos del proceso de FSW .....	8
3.4.1 Principio de Funcionamiento.....	8
3.4.2 Flujo de Material.....	9
3.4.3 Parámetros de operación .....	10
3.4.4 Tipos de Juntas Soldadas .....	12
3.4.5 Estructura interna Soldadura.....	13
3.4.6 Defectos de Soldadura.....	14
3.5 Generación de calor.....	15
3.5.1 Variable de estado de contacto.....	16
3.5.2 Estimación analítica de Generación de Calor .....	17
3.5.3 Efecto de la condición de contacto .....	19
3.5.4 Modelos de Distribución de Temperatura.....	19
3.6 Centro de mecanizado.....	21
4.- Metodología. ....	23
4.1 Cálculo Potencia Teórico .....	23
4.2 Montaje Experimental .....	25
4.2.1 Placa de sujeción.....	25
4.2.2 Placa de refrigeración .....	26

4.2.3 Diseño de herramienta .....	27
4.2.4 Parámetros de operación .....	29
4.3 Realización de experiencias .....	30
4.4 Procedimiento Ensayos .....	30
4.4.1 Radiografías .....	30
4.4.2 Metalografías .....	31
4.4.3 Micro dureza .....	32
4.4.4 Ensayos de tracción .....	33
5.- Resultados y discusión.....	35
5.1 Potencia calculada y reportada.....	35
5.2 Presentación del cordón de soldadura .....	37
5.3 Radiografías .....	39
5.4 Ensayos de tracción.....	40
5.5 Metalografías .....	43
5.6 Ensayos de dureza .....	47
6.- Conclusiones.....	50
6.1 Trabajo Futuro .....	52
7.-Bibliografía .....	53
8.- Anexos .....	56