

# Tabla de contenido

1	Introducción .....	1
1.1	Motivación .....	2
1.2	Objetivos .....	2
1.2.2	Objetivos Específicos .....	2
1.3	Alcances .....	2
2	Antecedentes .....	3
2.1	Antecedentes Generales .....	3
2.1.1	Celdas de combustible. ....	3
2.1.2	Cerámicos .....	4
2.1.3	Dopaje .....	4
2.1.4	Perovskitas .....	4
2.2	Materiales ferroicos. ....	7
2.2.1	Deformación .....	9
2.2.2	Ferroelasticidad .....	10
2.2.3	Creep .....	12
2.2.4	Creep Ferroelástico: .....	13
3	Metodología .....	16
3.1.1	Ensayo de compresión: .....	16
3.1.2	Medición de deformación .....	17
3.1.3	Extensómetro. ....	19
3.1.4	Fabricación de las probetas.....	20
3.2	Materiales a ensayar .....	23
3.2.1	LaCoO <sub>3</sub> (LCO).....	23
3.2.2	La <sub>0.6</sub> Sr <sub>0.4</sub> Co <sub>0.1</sub> Fe <sub>0.9</sub> O <sub>3</sub> – $\delta$ (LSCF).....	25
3.2.3	La <sub>0.6</sub> Sr <sub>0.4</sub> Ni <sub>0.1</sub> Fe <sub>0.9</sub> O <sub>3</sub> – $\delta$ (LSNF).....	27
3.3	Recursos .....	28
4	Resultados .....	29
5	Discusión. ....	32
5.1	Análisis de sensores. ....	32
5.2	LCO .....	37
5.3	LSCF. ....	42

5.4	LSNF.....	45
5.5	Comparación.....	52
6	Conclusiones.....	56
7	Bibliografía.....	58