

# Tabla de Contenido

1.	Introducción.....	1
1.1.	Acero .....	1
1.1.1.	Proceso Productivo .....	1
1.1.1.1.	Conversión en Horno Básico de Oxígeno (BOF).....	2
1.1.1.2.	Conversión en Horno Eléctrico .....	3
1.1.2.	Fundición y Conformado.....	4
1.1.3.	Conformado y Acabado de Barras de Refuerzo .....	6
1.1.4.	Residuos de la Industria del Acero .....	7
1.2.	Cloruro Férrico .....	10
1.2.1.	Propiedades Físicas y Químicas .....	10
1.2.2.	Procesos Productivos.....	11
1.2.3.	Aplicaciones .....	13
1.3.	Descripción del Proyecto.....	14
1.4.	Objetivos.....	15
1.4.1.	Objetivo General.....	15
1.4.2.	Objetivos Específicos .....	15
1.5.	Alcances.....	16
2.	Marco Teórico .....	17
2.1.	Surfactantes .....	17
2.1.1.	Propiedades en Soluciones Acuosas.....	18
2.1.1.1.	Formación de Micelas y Concentración Crítica Micelar (CMC).....	18
2.1.1.1.1.	Forma y Tamaño de las Micelas .....	19
2.1.1.1.2.	Factores que Afectan la CMC.....	20
2.1.1.2.	Adsorción en Superficies Sólidas.....	22
2.1.1.2.1.	Mecanismo de Adsorción de Surfactante en Superficies Sólidas .....	22
2.1.1.2.2.	Influencia de la Superficie Sólida .....	23
2.1.1.2.3.	Influencia de la Estructura del Surfactante .....	24
2.1.1.3.	Estabilización de Coloides .....	25
2.1.1.4.	Solubilización.....	27
2.1.2.	Balance Hidrofílico-Lipofílico (HLB) .....	29
2.2.	Óxidos de Hierro .....	30
2.2.1.	Tipos y Propiedades Generales.....	30

2.2.2.	Formación en el Proceso del Acero .....	31
2.2.3.	Química de Superficie .....	34
2.2.4.	Disolución de Óxidos de Hierro .....	35
2.2.4.1.	Solubilidad de Óxidos de Hierro y Factores que la Modifican .....	35
2.2.4.2.	Mecanismo y Cinética de Disolución de Óxidos de Hierro .....	37
2.2.4.2.1.	Cinética de Disolución en Ácido Clorhídrico .....	39
3.	Metodología.....	42
3.1.	Caracterización de la Materia Prima .....	42
3.1.1.	Composición Química.....	42
3.1.2.	Composición Mineralógica .....	42
3.1.3.	Análisis Granulométrico.....	42
3.1.3.1.	Instrumentación.....	42
3.1.3.2.	Procedimiento Experimental .....	42
3.1.3.3.	Análisis de Datos.....	43
3.2.	Etapa de Eliminación de Aceites .....	43
3.2.1.	Contacto con Surfactantes .....	44
3.2.1.1.	Surfactantes Utilizados y Preparación de Soluciones .....	44
3.2.1.2.	Procedimiento Experimental .....	47
3.2.2.	Análisis de Líquido Residual.....	48
3.2.2.1.	Medición de Sólidos en Suspensión.....	48
3.2.2.1.1.	Instrumentación .....	48
3.2.2.1.2.	Método Analítico .....	48
3.2.2.1.3.	Procedimiento Experimental.....	49
3.2.2.2.	Medición de Turbidez .....	49
3.2.2.3.	Medición de Demanda Química de Oxígeno .....	49
3.2.2.3.1.	Reactivos e Instrumentación .....	49
3.2.2.3.2.	Método Analítico .....	50
3.2.2.3.3.	Procedimiento Experimental.....	50
3.2.3.	Análisis de Aceites y Grasas de los Sólidos .....	50
3.2.3.1.	Reactivos e Instrumentación .....	50
3.2.3.2.	Método Analítico.....	51
3.2.3.3.	Procedimiento Experimental .....	51
3.3.	Etapa de Disolución.....	52
3.3.1.	Reactivos e Instrumentación.....	53

3.3.2.	Dosificación de Reactivos .....	53
3.3.3.	Procedimiento Experimental .....	54
3.3.4.	Medición de Hierro con o-Fenantrolina .....	55
3.3.4.1.	Reactivos y Soluciones.....	55
3.3.4.2.	Instrumentación.....	55
3.3.4.3.	Método Analítico.....	56
3.3.4.4.	Curva de Calibración.....	58
3.3.4.5.	Procedimiento Experimental .....	59
3.3.5.	Medición de Hierro por Titulación con Dicromato de Potasio .....	61
3.3.5.1.	Reactivos y Soluciones.....	61
3.3.5.2.	Instrumentación.....	61
3.3.5.3.	Método Analítico.....	62
3.3.5.4.	Procedimiento Experimental .....	63
3.3.5.4.1.	Hierro Ferroso.....	63
3.3.5.4.2.	Hierro Total.....	64
3.3.6.	Medición de Acidez Libre .....	66
3.3.6.1.	Reactivos y Soluciones.....	66
3.3.6.2.	Instrumentación.....	67
3.3.6.3.	Método Analítico.....	67
3.3.6.4.	Procedimiento Experimental .....	70
3.3.7.	Medición de Materia Insoluble .....	71
3.3.8.	Análisis de Datos .....	71
3.3.8.1.	Experimentos Isotérmicos .....	71
3.3.8.2.	Experimentos No-Isotérmicos.....	74
3.3.8.3.	Indicadores Estadísticos .....	74
4.	Resultados y Discusión.....	76
4.1.	Caracterización de la Materia Prima .....	76
4.1.1.	Análisis Elemental.....	76
4.1.2.	Análisis Mineralógico .....	77
4.1.3.	Análisis Granulométrico.....	77
4.1.4.	Aceites y Grasas en la Materia Prima.....	79
4.1.4.1.	Inspección de la Superficie .....	79
4.1.4.2.	Mediciones por Extractor Soxhlet.....	82
4.1.5.	Discusión Parcial .....	82

4.2. Etapa de Eliminación de Aceites .....	83
4.2.1. pH .....	83
4.2.1.1. Variación de Concentración de Surfactante .....	84
4.2.1.2. Variación de Tiempo de Contacto.....	84
4.2.1.3. Variación del Tipo de Surfactante.....	85
4.2.1.4. Discusión Parcial de Resultados .....	86
4.2.2. Sólidos en Suspensión y Turbidez.....	87
4.2.2.1. Variación de la Concentración de Surfactante .....	87
4.2.2.2. Variación del Tiempo de Contacto.....	89
4.2.2.3. Variación del Tipo de Surfactante.....	90
4.2.2.4. Discusión Parcial de Resultados .....	93
4.2.3. Demanda Química de Oxígeno.....	94
4.3.4.1. Variación de la Concentración de Surfactante .....	95
4.3.4.2. Variación del Tiempo de Contacto.....	96
4.3.4.3. Variación del Tipo de Surfactante.....	97
4.3.4.4. Discusión Parcial de Resultados .....	97
4.2.4. Aceites y Grasas .....	98
4.2.4.1. Variación de la Concentración de Surfactante .....	98
4.2.4.2. Variación del Tiempo de Contacto.....	101
4.2.4.3. Variación del Tipo de Surfactante.....	103
4.2.4.4. Discusión Parcial de Resultados .....	106
4.2.5. Discusión Parcial .....	107
4.3. Etapa de Disolución.....	110
4.3.1. Experimentos Isotérmicos .....	110
4.3.1.1. Variación del Tamaño de Partícula .....	110
4.3.1.2. Variación de la Velocidad de Agitación .....	111
4.3.1.3. Variación de la Temperatura .....	113
4.3.1.3.1. Obtención de Parámetros Cinéticos y Elección de Modelos .....	116
4.3.1.3.2. Ajuste de Parámetros Cinéticos con respecto a la Temperatura .....	116
4.3.2. Experimentos No-Isotérmicos .....	120
4.3.2.1. Cinética de Experimentos No Isotérmicos .....	120
4.3.2.2. Formación de Precipitado.....	123
4.3.3. Caracterización del Producto Líquido .....	123
4.3.4. Discusión Parcial .....	127

5.	Discusión General y Recomendaciones .....	130
6.	Conclusiones.....	134
7.	Bibliografía.....	135
8.	Anexos .....	143
8.1.	Cálculo de Número HLB .....	143
8.2.	Cálculo de Parámetro de Empaqueamiento.....	145
8.3.	Balance de Masa en Experimentos de Disolución .....	147
8.4.	Interpolación de Datos de Hierro Total .....	148
8.5.	Ánálisis Elemental de la Materia Prima .....	150
7.6.	Ánálisis Granulométrico de la Materia Prima .....	151
7.7.	Resultados de pH en la Etapa de Eliminación de Aceites y Grasas .....	157
7.7.1.	Variación de la Concentración de Surfactante .....	157
7.7.1.1.	Ammonyx LO® .....	157
7.7.1.2.	Lauril Éter Sulfato de Sodio.....	159
7.7.1.3.	Nonil Fenol 10M .....	161
7.7.2.	Variación del Tiempo de Contacto .....	162
7.7.2.1.	Ammonyx LO® .....	162
7.7.2.2.	Lauril Éter Sulfato de Sodio.....	164
7.7.2.3.	Nonil Fenol 10M .....	166
7.7.3.	Variación del Tipo de Surfactante .....	167
7.7.3.1.	Concentración de $1.000 \text{ mg L}^{-1}$ .....	167
7.7.3.2.	Concentración de $500 \text{ mg L}^{-1}$ .....	169
7.7.3.3.	Concentración de $250 \text{ mg L}^{-1}$ .....	171
7.8.	Resultados de Sólidos Suspensos y Turbidez en la Etapa de Eliminación de Aceites y Grasas	174
7.8.1.	Sólidos en Suspensión .....	174
7.8.1.1.	Variación de la Concentración del Surfactante .....	174
7.8.1.1.1.	Ammonyx LO® .....	174
7.8.1.1.2.	Lauril Éter Sulfato de Sodio .....	176
7.8.1.1.3.	Nonil Fenol 10M .....	177
7.8.1.2.	Variación del Tiempo de Contacto.....	179
7.8.1.2.1.	Ammonyx LO® .....	179
7.8.1.2.2.	Lauril Éter Sulfato de Sodio .....	181
7.8.1.2.3.	Nonil Fenol 10M.....	182

7.8.1.3. Variación del Tipo de Surfactante.....	184
7.8.1.3.1. Concentración de 1.000 mg L <sup>-1</sup> .....	184
7.8.1.3.2. Concentración de 500 mg L <sup>-1</sup> .....	186
7.8.1.3.3. Concentración de 250 mg L <sup>-1</sup> .....	188
7.8.2. Turbidez.....	189
7.8.2.1. Variación de la Concentración de Surfactante .....	190
7.8.2.1.1. Ammonyx LO® .....	190
7.8.2.1.2. Lauril Éter Sulfato de Sodio .....	192
7.8.2.1.3. Nonil Fenol 10M.....	193
7.8.2.2. Variación del Tiempo de Contacto.....	195
7.8.2.2.1. Ammonyx LO® .....	195
7.8.2.2.2. Lauril Éter Sulfato de Sodio .....	197
7.8.2.2.3. Nonil Fenol 10M.....	198
7.8.2.3. Variación del Tipo de Surfactante.....	200
7.8.2.3.1. Concentración de 1.000 mg L <sup>-1</sup> .....	200
7.8.2.3.2. Concentración de 500 mg L <sup>-1</sup> .....	202
7.8.2.3.3. Concentración de 250 mg L <sup>-1</sup> .....	204
7.8.3. Sólidos en Suspensión Acumulados .....	207
7.8.3.1. Variación de la Concentración de Surfactante .....	207
7.8.3.1.1. Ammonyx LO® .....	207
7.8.3.1.2. Lauril Éter Sulfato de Sodio .....	209
7.8.3.1.3. Nonil Fenol 10M.....	210
7.8.3.2. Variación del Tiempo de Contacto.....	212
7.8.3.2.1. Ammonyx LO® .....	212
7.8.3.2.2. Lauril Éter Sulfato de Sodio .....	214
7.8.3.2.3. Nonil Fenol 10M.....	215
7.8.3.3. Variación del Tipo de Surfactante.....	217
7.8.3.3.1. Concentración de 1.000 mg L <sup>-1</sup> .....	217
7.8.3.3.2. Concentración de 500 mg L <sup>-1</sup> .....	219
7.8.3.3.3. Concentración de 250 mg L <sup>-1</sup> .....	221
7.9. Resultados de Demanda Química de Oxígeno en la Etapa de Eliminación de Aceites y Grasas	222
7.9.1. Variación de la Concentración de Surfactante .....	222
7.9.1.1. Ammonyx LO® .....	222

7.9.1.2. Lauril Éter Sulfato de Sodio.....	224
7.9.1.3. Nonil Fenol 10M .....	226
7.9.2. Variación del Tiempo de Contacto .....	227
7.9.2.1. Ammonyx LO® .....	227
7.9.2.2. Lauril Éter Sulfato de Sodio.....	229
7.9.2.3. Nonil Fenol 10M .....	231
7.9.3. Variación del Tipo de Surfactante .....	233
7.9.3.1. Concentración de 1.000 mg L <sup>-1</sup> .....	233
7.9.3.2. Concentración de 500 mg L <sup>-1</sup> .....	235
7.9.3.3. Concentración de 250 mg L <sup>-1</sup> .....	237
7.10. Simulación de Modelos de Disolución Isotérmica .....	240
7.10.1. Adivinanza Inicial a 25°C.....	240
7.10.2. Resultados de Ajuste a Modelos Matemáticos .....	245
7.11. Variación de la Temperatura de Solución en el Tiempo .....	247

## Índice de Tablas

Tabla 1: Composición química de un tipo de cascarilla de laminación [35].....	9
Tabla 2: Propiedades físicas del cloruro férrico anhídrido.....	10
Tabla 3: Requerimientos mínimos de solución de <b>FeCl<sub>3</sub></b> establecidos según el estándar AWWA B407-98 [46]. .....	10
Tabla 4. Relación entre el parámetro de empaquetamiento y la forma de las micelas [72].....	19
Tabla 5: Uso de surfactantes según su número de HLB [76].....	29
Tabla 6: Números HLB de algunos grupos hidrofílicos, hidrofóbicos y mixtos [73],[76]. .....	30
Tabla 7 : Punto de carga cero de algunos óxidos de hierro [77]. .....	35
Tabla 8: Ecuaciones de consumo de ácido durante decapado [91]. .....	41
Tabla 9: Principales características de Ammonyx LO®. .....	44
Tabla 10: Principales características de Lauril Éter Sulfato de Sodio.....	45
Tabla 11: Principales características de Nonil Fenol 10M .....	46
Tabla 12: Características del agua utilizada como solvente para las soluciones de surfactantes..	47
Tabla 13: Velocidades de Agitación utilizadas durante el proceso de eliminación de aceites y grasas. ....	47
Tabla 14: Efecto de algunos cationes en la determinación de 2 ppm de hierro [112].....	57
Tabla 15: Efecto de algunos aniones en la determinación de 2 ppm de hierro [112].....	57
Tabla 16: Parte de los resultados de análisis elemental por FRX, se muestran sólo aquellas especies por sobre 0,1% en masa.....	76
Tabla 17: Análisis Elemental basado en Difracción de Rayos X.....	76
Tabla 18: Composición mineralógica de la materia prima por DRX.....	77
Tabla 19: Resultados de ajuste del conjunto de ensayos.....	78

Tabla 20: Porcentaje de aceites y grasas en la materia prima. ....	82
Tabla 21: Algunos de los parámetros y su valor límite establecido por el Decreto Supremo N°609/98 [71].....	83
Tabla 22: Volumen de agua (en mL) utilizado para la remoción de surfactante necesario para el cumplimiento del Decreto Supremo N°609/98 relativo a sólidos en suspensión.....	93
Tabla 23: Promedio de errores relativos y desviación estándar de los mismos al comparar la medición de hierro ferroso y hierro total mediante la técnica de o-fenantrolina y titulación con dicromato de potasio.....	114
Tabla 24: Energía de activación, factor pre-exponencial y coeficiente de determinación para los mejores 3 modelos matemáticos de estudio, en el caso del mineral FeO.....	117
Tabla 25: Energía de activación, factor pre-exponencial y coeficiente de determinación para los mejores 3 modelos matemáticos de estudio, en el caso del mineral Fe <sub>3</sub> O <sub>4</sub> .....	118
Tabla 26: Coeficiente de determinación para el ajuste polinómico del parámetro $\alpha_0$ , de la ecuación (46), con el inverso de la temperatura para cada especie mineral en consideración. ....	119
Tabla 27: Parámetros de bondad de ajuste de los modelos en su forma no-isotérmica para el caso de hierro(II).....	121
Tabla 28: Parámetros de bondad de ajuste de los modelos en su forma no-isotérmica para el caso de hierro total.....	122
Tabla 29: Especies minerales del precipitado obtenido tras la disolución identificadas por Difracción de Rayos X .....	123
Tabla 30: Comparación de los parámetros del estándar AWWA B407-98 y los del producto obtenido. ....	126
Tabla 31: Masa atómica de algunos elementos [75].....	143
Tabla 32: Parámetros calculados de volumen ocupado por el grupo hidrofóbico en el núcleo micelar ( <b>VH</b> ) y largo del grupo hidrofóbico en el núcleo micelar ( <b>lc</b> ). ....	145
Tabla 33: Área transversal del grupo hidrofílico en la interfase micela-solución ( <b>a0</b> ) de soluciones acuosas de los surfactantes utilizados.....	145
Tabla 34: Parámetro de empaquetamiento aproximado para los surfactantes utilizados en solución acuosa. ....	146
Tabla 35: Resultados de análisis elemental hecho por fluorescencia de rayos X de la materia prima. ....	150
Tabla 36: Masa de la muestra utilizada en cada ensayo. ....	151
Tabla 37: Resultados de ajuste del ensayo 1. ....	152
Tabla 38: Resultados de ajuste del ensayo 2. ....	153
Tabla 39: Resultados de ajuste del ensayo 3. ....	154
Tabla 40: Resultados de ajuste del ensayo 4. ....	155
Tabla 41: Resultados de ajuste del ensayo 5. ....	156
Tabla 42: Bondad de ajuste de los mejores 6 modelos matemáticos para el caso de wustita. ....	245
Tabla 43: Bondad de ajuste de los mejores 6 modelos matemáticos para el caso de magnetita. ....	246
Tabla 44: Parámetros de bondad de ajuste para la temperatura de la solución en función del tiempo de reacción. ....	247