

## Tabla de contenido

<b>1.</b>	<b>Introducción</b>	<b>1</b>
<b>2.</b>	<b>Objetivos</b>	<b>2</b>
i)	Objetivo general	2
ii)	Objetivos específicos	2
<b>3.</b>	<b>Antecedentes</b>	<b>3</b>
3.1	Antecedentes Molino de bolas	3
3.2	Modelación de presión de la carga en el molino	5
3.3	Modelación de reacciones en trunnion	5
3.4	Enfoque de falla por fatiga	5
3.4.1	Límite de resistencia a la fatiga	6
3.4.2	Resistencia a la fatiga	6
3.4.3	Factores que modifican el límite de resistencia a la fatiga	7
3.4.4	Criterios de falla por fatiga ante esfuerzos variables	8
3.4.5	Combinación de modos de carga	8
3.5	Soldadura	9
3.5.1	Especificaciones Soldadura	9
3.5.2	Resistencia a la fatiga de uniones soldadas	11
3.5.2.1	Esfuerzo nominal	11
3.5.2.2	Curvas S-N	12
3.5.2.3	Criterios de diseño	14
3.5.3	Rotación de tensor de esfuerzos	15
3.6	Propiedades mecánica acero estructural A-36	16
<b>4.</b>	<b>Metodología</b>	<b>17</b>
4.1	Modelo CAD trunnion	18
4.1.1	Manto	18
4.1.2	Tapas	18
4.1.3	Corona	19
4.1.4	Trunnion	20
4.2	Cargas y reacciones en el molino	22
4.2.1	Peso del Molino ( $W_m$ )	22
4.2.2	Presión en los trunnions	23
4.2.3	Fuerza sobre corona	24
4.2.4	Fuerzas asociadas a la carga interna del molino ( $W_c$ )	25
4.3	Modelo FEA – Vida a la fatiga del trunnion	26
4.3.1	Importación Modelo CAD y modificación de la geometría	26
4.3.2	Sistemas de referencia	27
4.3.3	Validación Resultados	28
4.4	Modelo FEA - Estudio de deformaciones en la tapa	28
4.4.1	Modelo CAD - Estudio de deformaciones en la tapa	28
4.4.2	Sistema de referencia	30
4.4.3	Validación Resultados	31
<b>5.</b>	<b>Resultados – Resistencia a la fatiga del trunnion</b>	<b>32</b>
5.1	Cargas y reacciones en el molino	32
5.1.1	Peso del Molino ( $W_m$ )	32
5.1.2	Presión en los trunnions	32
5.1.3	Fuerza sobre corona	33
5.1.4	Fuerzas asociadas a la carga interna del molino ( $W_c$ )	33

5.2	Modelo FEA .....	34
5.2.1	Condiciones de Borde .....	34
5.2.2	Condiciones de carga .....	35
5.3	Resultados obtenidos .....	39
5.3.1	Vida a la fatiga trunnion de descarga.....	39
<b>6.</b>	<b>Resultados – Deformación en la tapa.....</b>	<b>47</b>
6.1.1	Condiciones de Borde .....	47
6.1.2	Condiciones de carga .....	47
6.2	Resultados obtenidos .....	49
6.2.1	Condición de deformación inicial.....	49
6.2.2	Modelos con carga de 150 - 200 [kN] .....	51
<b>7.</b>	<b>Discusión.....</b>	<b>54</b>
<b>8.</b>	<b>Conclusiones.....</b>	<b>56</b>
<b>9.</b>	<b>Bibliografía.....</b>	<b>57</b>
<b>10.</b>	<b>Anexos.....</b>	<b>58</b>
	Anexo A: Clases FAT para acero y aluminio.....	58
	Anexo B: Dimensiones principales del trunnion de descarga y materiales a utilizar por cada pieza según planos originales .....	62
	Anexo C: Cálculo de Reacciones .....	64
	Anexo D: Dimensiones trunnion soldado.....	66
	Anexo E: Rango de esfuerzo en el punto de inflexión, con sus pendientes correspondientes (si está arriba o abajo del punto de inflexión), y valor del factor C para amplitud constante. ....	67